

استفاده از ۳و۳-بیس(۴-هیدروکسی فنیل) پنتان در تهیه عایق الکتریکی

* اسماعیل سلیمانی*

* دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شهرود
e.soleimani@shahroodut.ac.ir

چکیده

یک نوع پلیمر تهیه شده از مخلوط اپوکسی رزین و میکا برای مقاصد عایق الکتریکی تهیه شده است. هنگامی که اپوکسی رزین با پودر میکا مخلوط شود و بعد به آن عامل ترمیم کننده مناسب اضافه شود تا در دمای معین ذوب گردد؛ به دنبال آن مخلوط همگن خمیری مانندی به دست می‌آید که آن را می‌توان به صورت فیلم‌های نازک قالب گیری کرد. این فیلم‌های نازک خاصیت عایق کنندگی دارند و دوام عایقی آن ها تا ۲۰ کیلو ولت هم می‌رسد.

واژگان کلیدی: اپوکسی رزین، عایق الکتریکی، عامل ترمیم کننده و میکا

مقدمه

اغلب عایق‌ها پلیمرهای آلی هستند که دارای پیوند کووالانسی می‌باشند^[۱]. در مولکول‌های کووالانسی، الکترون‌های لایه ظرفیتی (بیرونی) به اشتراک گذاشته می‌شوند. با توجه به این که اغلب مولکول‌های کووالانسی ساختار بلوری منظمی ندارند، لذا الکترون‌ها به طور محکم بین هسته اتم‌ها به اشتراک گذاشته می‌شوند و این الکترون‌ها قادر نیستند در خارج مولکول حرکت کنند. با اعمال میدان الکتریکی بر روی آن‌ها جریان الکتریکی برقرار نمی‌گردد. در نتیجه پلیمرهای آلی می‌توانند عایق کننده‌های بسیار خوبی باشند. اما رطوبت و افزایش دما باعث نرم شدن پلیمرها و زیاد شدن هدایت آن‌ها می‌شود.

معمولًاً بخش اعظم اپوکسی رزین‌های بکار گرفته در تهیه عایق‌ها از نوع بیس فنول A (دیفنیل‌آلبروپان) می‌باشد که در مجاورت اپی‌کلروهیدرین و در حضور باز تهیه می‌شود^[۲]. در کار تحقیقاتی انجام گرفته ابتدا از ۳و۳-بیس

(۴-هیدروکسی فنیل)پنتان و اپی‌کُلروهیدرین، اپوکسی رزین جدید تهیه شد و در مرحله بعد فتالیک اندیرید به عنوان ترمیم کننده آن بکار گرفته شد.

بخش تجربی

تهیه اپوکسی رزین

در یک بالن سه دهانه یک لیتری مجهز به همز مکانیکی، دماسنچ و قیف دکانتور مخلوطی از یک مول ۳ و ۳-بیس (۴-هیدروکسی فنیل)پنتان، ده مول اپی‌کُلروهیدرین و ۵ میلی‌لیتر آب اضافه می‌شود. سپس ۰/۶ مول سود جامد به آن اضافه کرده و مخلوط حاصل را ضمن بهم زدن در حمام آبی تا دمای 80° حرارت داده می‌شود. بعد بالن را ده دقیقه در ظرف آب-یخ قرار داده تا دمای واکنش یکدفعه زیاد نشود. مجدداً ۰/۶ مول سود جامد دیگر به آن اضافه کرده و مخلوط ضمن بهم زدن در حمام آبی تا دمای 95° حرارت داده می‌شود. مجدداً بالن را ده دقیقه در ظرف آب-یخ قرار داده به طوری که دمای واکنش بیش از 100° نشود. سرانجام $8/0$ مول دیگر سود به آن اضافه کرده و مخلوط حاصل را در ظرف آب-یخ قرار داده تا گرمایی واکنش فروکش کند؛ و دما به 70° برسد. سپس 50 میلی‌لیتر بنزن اضافه کرده تا نمک موجود در آن رسوب کند. این نمک تحت خلاء صاف شده و با 20 میلی‌لیتر دیگر بنزن شستشو داده می‌شود. در مرحله بعد حلal بنزن به کمک روتاری از مخلوط جدا می‌شود و مایع زرد رنگ با ویسکوزیته بالا به دست می‌آید که همان اپوکسی رزین است.


پخت رزین و تهیه فیلم عایق

مخلوط همگنی از اختلاط مقدار مشخصی اپوکسی رزین به دست آمده با مقدار معینی از عوامل ترمیم به ایجاد کرده و سپس آن را طی 90 دقیقه در دمای 120° در اتوکلاو قرار داده می‌شود. بعد به آن پودر میکا اضافه می‌شود تا جایی که مخلوط از حالت مایع چسبناکی خارج شده و به حالت خمیری درآید. خمیر حاصل بر روی صفحه‌های زرورقی به کمک غلطک، به صورت نوار یا فیلمی نازک به ضخامت یک میلی‌متر تهیه می‌شود و سپس فیلم نازک در اتوکلاو با دمای 200° به مدت یک ساعت قرار می‌شود تا خشک گردد. سرانجام مقدار کمی سخت کننده بر روی آن مالیده می‌شود تا فیلم مناسب برای مقاصد عایق الکتریکی آماده گردد.

بحث و نتیجه گیری


متداول‌ترین راه تهیه اپوکسی‌رزین، تراکم یک ترکیب پلی هیدروکسیل در حضور باز است. این ترکیب معمولاً یک بیس فنول می‌باشد که در بیشتر موارد با اپی‌کُلروهیدرین، محصول واسطه‌ای با وزن مولکولی پایین به وجود می‌آورد. این

واسطه اساساً یک پلیمر خطی، دارای گروههای اپوکسیدی انتهایی و هیدروکسیل‌های آبیزی است. در این واکنش، اپی-کلروهیدرین اضافی باعث می‌شود که انتهای زنجیرها به گروههای اپوکسی ختم شوند. اعتقاد بر این است که در یک عملیات چند مرحله‌ای، واکنش‌های زیر انجام می‌شوند:



براساس وزن مولکولی پلیمر، مایع چسبنده یا جامد شکننده با نقطه ذوب بالا به دست می‌آید. ترکیبات دیگری که شامل گروه هیدروکسیل باشند نظیر گلیکول، گلیسرول و هیدروکینون را نیز می‌توان به جای بیس فنول A بکار گرفت [۳]. هیچ اپوکسیدی مانند اپی-کلروهیدرین از لحاظ قیمت و قابل دسترس بودن مناسب نیست. فعالیت اپوکسی رزین به حلقه سه عضوی شامل اکسیژن نسبت داده می‌شود که با عوامل ترمیم کننده واکنش تراکمی انجام می‌دهد و پلیمری با اتصال عرضی به وجود می‌آورد [۴]. مهمترین خواص برجسته این رزین‌ها چسبندگی عالی شان است که مربوط به دومین گروه هیدروکسیل در طول زنجیر می‌باشد [۵].

علاوه بر این، اپوکسی رزین‌های ترمیم شده دارای خواص الکتریکی و مکانیکی خوبی می‌باشند و از انسجام هندسی خوبی بخوردارند، و پایداری خوبی در برابر حملات شیمیایی و حرارتی دارند. این خواص عمدتاً از طبیعت آروماتیکی بیس فنول A ناشی می‌شود که به اتصال اتری بیس فنول A نسبت داده می‌شود^[6]. شبکه‌ای شدن نهایی که محصولی سخت، گدازنایپذیر و انحلال نایپذیر تولید می‌کند، به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. این روش‌ها شامل باز شدن حلقه‌های اپوکسیدی انتهایی و یا استری شدن هیدروکسیل‌های زنجیر می‌باشند. اپوکسی رزین‌ها به وسیله برخی از موادی که شامل پلی‌آمین‌ها، پلی‌آمیدها، پلی‌سولفیدها، اوره، فنل-فرمالدئید، اسیدها و اندیزیدها هستند؛ ترمیم می‌شوند و واکنش تراکمی انجام می‌دهند^[7]. واکنش با آمین‌ها، بازشدن حلقه اکسیران را در بر می‌گیرد که به دنبال آن پیوند β -هیدروکسی آمینو تشکیل می‌شود:




اسیدها و اندیزیدها واکنش استری شدن را با دومین گروه هیدروکسیل در طول زنجیر پلیمری اپوکسی رزین انجام می‌دهند.

اپوکسی رزین‌ها در برابر گرما بسیار مقاوم هستند و قبل از افزودن عامل ترمیم کننده، تمایل اندکی به شبکه‌ای شدن دارند. بعد از آمیزه‌کاری با یک عامل پخت مناسب، اپوکسی رزین در حالت محلول و مذاب بر گسترهای از کاربردها نظری چسب، پوشش سطحی، محفظه وسائل الکتریکی، عایق الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مواد زیر به عنوان ترمیم کننده در تهیه فیلم عایق مورد استفاده قرار گرفتند: فتالیک اندیزید، آمونیم تترا فلوئوربورات، اتیلن‌دی‌آمین، بنزیل‌آمین، اتیل‌آمین، نرمال-بوتیل‌آمین، اتانول‌آمین.

کیفیت فیلم‌های نازک عایق، زمانی که فتالیک اندیزید به عنوان ترمیم کننده استفاده می‌شود نسبت به سایر ترمیم کننده‌های استفاده شده بهتر می‌باشد، به طوری که انعطاف پذیری فیلم‌ها زیاد بوده و شکسته نمی‌شوند.

فتالیک انیدرید به خاطر داشتن مزایایی نظیر دمای ذوب پائین که تولید ویسکوزیته پائین تری برای مخلوط کننده ها می کند و همچنین سمیت پائین و سازگاری با رزین های جامد و مایع به عنوان ترمیم کننده استفاده می شود. مکانیسم ترمیم شدن اپوکسی رزین با فتالیک انیدرید به صورت زیر می باشد:



واکنش بین قسمت اپوکسید رزین با انیدرید انجام نمی شود، بلکه در حضور گروه هیدروکسیل به عنوان مثال دومین عامل هیدروکسیل در زنجیر پلیمری اپوکسی رزین با انیدرید واکنش می دهد که می توان آن را نیمه استر نامید. سپس قسمت کربوکسیلیک اسید نیمه استر می تواند با یک گروه اپوکسی واکنش دهد تا یک اتصال اتری و یک اتصال هیدروکسیلی بعداً تشکیل شود. پایداری ولتاژ این عایق تهیه شده تا حدود ۲۰ کیلو ولت می باشد، که در جدا سازی بوبین های ژنراتور با ولتاژ بالا بکار گرفته می شود.

مراجع:

- [1]- M. Akatsuka, et al. , *Journal of Applied Polymer Science*, 2001, Vol. 79, No.12, 2164.
- [2]- R. A. C. Altafim, et al., *Material Research*, 2003, Vol.6, No.2, 187.
- [3]- Y. Miura, K. Yamaoka , Md. Abdul Mannan, *Polymer*, 1999, Vol. 40, No.4, 1021.
- [4]- A. Pich, N. Schiemenz, V. Boyko , H.-J. P. Adler, *Polymer*, 1997, Vol.38, No.2, 555.
- [5]- I. Ydens, S. Moins, P. Degée , P. Dubois, *European Polymer Journal*, 2000, Vol. 36, No.7, 1510.
- [6]- A. H. Gemeay, I. A. Mansour, R. G. El-Sharkawy , A. B. Zaki, *European Polymer Journal*, 2002, Vol. 38, No.11, 2575.
- [7]- J. Strouse, M. Jeselnik, J. B. Arterburn, *Acta Chim. Slov.* 1999, Vol. 46, No.2, 187.

